



| Tafel 1 | | Lenkung | | Gruppe 1.46 |
|----------|----------------|--|------------------|-------------|
| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl je Gruppe | Bemerkungen |
| | | <u>Lenkung</u> | | |
| - | 81.46101.7047 | ZF-Gemmer-Lenkung 7328 300 298 bestehend aus den Teilen Bild Nr. 1 - 28 | 1 | |
| 1 | 81.46103.6018 | Rechtsgehäuse (ZF 7328 601 314) FL 199 | 1 | |
| 2 | 81.46115.0026 | Lagerbüchse (ZF 7325 623 102) | 2 | |
| 3 | 81.96501.0352 | Dichtring (ZF 0634 302 381) | 1 | |
| 4 | 81.90310.0098 | Ölstopfen M 14x1,5 ZF Norm 7 | 1 | |
| 5 | 81.46108.0030 | Gehäusedeckel (ZF 7326 302 105) | 1 | |
| 6 | 81.46111.0039 | Dichtung (ZF 7326 033 102) | 1 | |
| 7 | 87.01144.0107 | Sechskantschraube M 8x22 DIN 70614 8 G | 4 | |
| 8 | 87.16048.1020 | Federscheibe A 8 DIN 137 | 4 | |
| 9 | 81.46113.6035 | Lenkspindel (ZF 7327 617 216) | 1 | |
| 10 | 87.11053.1100 | Sechskantmutter M 20x1,5 DIN 936 | 1 | |
| 11 | 81.46109.0028 | Rollenaufring (ZF 7325 034 101) | 1 | |
| 12 | 81.46109.0027 | Nachstellring (ZF 7325 034 102) | 1 | |
| 13 | 81.93440.0028 | Rollenkäfig (ZF 7325 027 101) | 2 | |
| 14 | 87.23033.0705 | Scheibenfeder 5x7,5 DIN 6888 | 1 | |
| 15 | 81.46106.0034 | Lenkrollenwelle F.L. 274 (ZF 7328 305 308) | 1 | |
| 16 | 87.12043.2100 | Kronenmutter M 22x1,5 DIN 937 | 1 | |
| 17 | 87.16020.0803 | Splint 5x20 DIN 94 | 1 | |
| 18 | 81.90440.0026 | Nachstellschraube (ZF 7325 030 105) | 1 | |
| 19 | 87.11053.0500 | Sechskantmutter M 14x1,5 DIN 936 | 1 | |
| 20 | 81.46131.0027 | Führungsscheibe 2,10 mm (ZF 7348 032 118) | n. Bed. | |
| 20 | 81.46131.0026 | Führungsscheibe 2,15 mm (ZF 7348 032 119) | n. Bed. | |
| 20 | 81.46131.0025 | Führungsscheibe 2,20 mm (ZF 7348 032 120) | n. Bed. | |
| 20 | 81.46131.0024 | Führungsscheibe 2,25 mm (ZF 7348 032 121) | n. Bed. | |
| 20 | 81.46131.0023 | Führungsscheibe 2,30 mm (ZF 7348 032 122) | n. Bed. | |
| 20 | 81.46131.0031 | Führungsscheibe 2,35 mm (ZF 7348 032 123) | n. Bed. | |
| 20 | 81.46131.0030 | Führungsscheibe 2,40 mm (ZF 7348 032 124) | n. Bed. | |
| 20 | 81.46131.0029 | Führungsscheibe 2,45 mm (ZF 7348 032 125) | n. Bed. | |
| 20 | 81.46131.0028 | Führungsscheibe 2,50 mm (ZF 7348 032 126) | n. Bed. | |
| 21 | 81.90820.0029 | Seegerring J 22x1,3 Sd | 1 | |

| Tafel 1 | | Lenkung | | Gruppe 1.46 |
|----------|----------------|--|------------------|--|
| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl je Gruppe | Bemerkungen |
| 22 | 81.46104.6022 | Mantelrohr (ZF 7325 618 201 gL.466) | 1 | |
| 23 | 81.46115.0010 | Kugellagerbüchse (ZF 7325 225 101) | 1 | |
| 24 | 81.46131.0013 | Zentrierring (ZF 7325 034 104) | 1 | |
| 25 | 81.97601.0215 | Druckfeder (ZF 7315 036 102) | 1 | |
| 26 | 81.46107.0021 | Nachstellflansch (ZF 7315 303 115) | 1 | |
| 27 | 87.01144.0105 | Sechskantschraube M 8x18 DIN 70614 8 G | 4 | |
| 28 | 87.16038.1030 | Federring A 8 DIN 127 | 4 | |
| 29 | 81.46111.0039 | Ausgleichdichtung 0,1 (ZF 7325 033 102) | n. Bed. | |
| 29 | 81.46111.0040 | Ausgleichdichtung 0,12 (ZF 7325 033 103) | n. Bed. | |
| 29 | 81.46111.0041 | Ausgleichdichtung 0,15 (ZF 7325 033 104) | n. Bed. | |
| 29 | 81.46111.0042 | Ausgleichdichtung 0,3 (ZF 7325 033 105) | n. Bed. | |
| - | 81.46601.0056 | Lenstockhebel | 1 | |
| - | 87.15010.1900 | Scheibe 23 DIN 125 | 1 | |
| - | 81.46430.0010 | Lenkrad | 1 | |
| - | 81.25330.7000 | Signalknopf | 1 | |
| - | 81.46110.0051 | Lenkungsbock | 1 | } Befestigung des Lenkungsbockes am Kupplungsgehäuse |
| - | 87.01094.1401 | Sechskantschraube M 14x40 DIN 931 8 G | 4 | |
| - | 87.16038.1300 | Federring B 14 DIN 127 | 4 | |
| - | 87.01094.1404 | Sechskantschraube M 14x55 DIN 931 8 G | 2 | } Befestigung der Lenkung am Lenkungsbock |
| - | 87.16038.1300 | Federring B 14 DIN 127 | 2 | |
| - | 87.01094.1203 | Sechskantschraube M 10x40 DIN 931 8 G | 1 | } zur Befestigung des Winkels an der Lenkung |
| - | 87.16038.1100 | Federring B 10 DIN 127 | 1 | |
| - | 87.11043.1300 | Sechskantmutter M 10 DIN 934 | 1 | |

Gruppe 1.48

Tafel 1