


KOPF ANSTAUCHEN



ABARBEITEN

(SCHLEIFEN)
(FEILEN)


2



3



HIER MIT SCHRAUBENDREHER
ANSETZEN



DEN NASENKEIL
LANGSAM NACH OBEN
ZIEHEN UND MIT DEM
SCHRAUBENDREHER LEICHT
HEBELN BIS WIDERSTAND
SPÜRBAR WIRD, DANN
MIT DEM SCHRAUBENDREHER
VERSUCHEN DEN NASEN-
KEIL EINZUDRÜCKEN
UND ANSCHLIESSEND NACH
OBEN ZIEHEN!

DICHTRING
KUPFER